



Luftmassensensoren: Zuordnungen beachten!

Fahrzeug	Produkt	PIERBURG Nr.
BMW, Fiat; Opel; Volvo	Luftmassensensor	7.22701.04/.05.0/.08.011.0; 7.22684.07.011.0



Mögliche Beanstandungen:

- Leistungsverlust
- Schwarzauch
- Ruckeln
- Notlauf
- Fehlerlampe geht an
- Fehlercode P0100

Eine Ursache für die aufgeführten Beanstandungen kann darin liegen, dass bei einem Austausch ein Luftmassensensor eingebaut wurde, der nicht für das Fahrzeug geeignet ist.

Luftmassensensor-Einsteckfühler unterscheiden sich in ihrem Aussehen kaum voneinander. Die integrierten Elektronikmodule beinhalten jedoch jeweils unterschiedliche, auf den Motortyp angepasste, Kennlinien.

Wird ein Luftmassensensor im falschen Fahrzeug verwendet, kann es neben den erwähnten Beanstandungen auch zu schwerwiegenden Folgeschäden kommen.



Luftmassensensor (Einsteckfühler)

Bitte beachten Sie bei einer Bestellung den genauen Motortyp und eine mögliche Abgrenzung nach Fahrgestellnummer, Motorcode und Baujahr!

Benutzen Sie bitte für eine Bestellung die aktuellen Datenstände:

- Motorservice OnlineShop (tagesaktuell):
www.onlineshop.ms-motorservice.com
- Motorservice Product Disc
- TecAlliance CD